

HINWEISBLATT

Für den Betrieb von AURA Schwimmbadüberdachungen

Für einen störungsfreien Betrieb und zur Wahrung

Ihrer Gewährleistungsansprüche beachten Sie bitte folgende Punkte:

1. Ein Betreten der Überdachung ist verboten. Einsturzgefahr!
2. Besonders im Winter muss darauf geachtet werden, hohe Schneelasten zu entfernen! Beachten Sie dafür das auf der Überdachung angebrachte Hinweistypenschild. ONR 191160. Damit vermeiden Sie Schäden, welche durch Verformung auftreten können.
3. Die Wasserwerte sind wöchentlich zu kontrollieren. Sollwerte beachten! Damit vermeiden Sie Korrosionsschäden am Material der Überdachung. Regelmäßiges Lüften zwingend erforderlich!

	pH-Wert	Freies Chlor (mg/l)
IDEALE WERTE	MIN 7.0 MAX 7.4	0,3-0,6

4. Um Sturmschäden zu vermeiden, müssen die Verschlussverriegelungen geschlossen sein! Damit vermeiden Sie Schäden, welche durch Verformung auftreten können. ONR 191160.
5. Die Überdachung darf mit keinem ätzenden sowie scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden. Wir empfehlen dazu ein frisches Microfasertuch und dazu das Aura-Pflegemittel „Dry & Clean“.
6. Sofern eingebaut, ist die Seilspannung regelmäßig auf ihre Funktion zu kontrollieren. Gegebenenfalls nachjustieren. Damit vermeiden Sie Schäden, welche durch Verformung auftreten können.
7. Die Laufschiene sind von Verunreinigungen wie z.B. Staub, Baumnadeln und dergleichen zu reinigen. Damit gewährleisten Sie einen sauberen Lauf der Schiebeteile.
8. Langsames Verschieben der Schiebeteile. Rücknahme der Geschwindigkeit gegen Endposition. Damit vermeiden Sie Schäden an dem Anschlagpuffer und der Rastbolzen-Falle.
9. Vermeiden Sie das Berühren der Überdachung mit fettigen/chemischen Substanzen (z.B. Sonnencreme,...). Damit vermeiden Sie Schäden an den Kunststoffscheiben.
10. Vorsicht beim Rasenmähen. Gefahr von Steinschlag!



enjoy open space www.aura.co.at